

**АКТ № 2913 от 28 мая 2025 г.
обследования земельного участка**

Российская Федерация, Московская область,
муниципальный округ Дмитровский, поселок
опытного хоз-ва "Ермолино"

28 мая 2025 г.
12 часов 12 минут

Время составления акта

Место составления акта

Заявитель: Федюшкин Денис Николаевич

Акт составлен: Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации.

Лицо, проводившее обследование:

Иванов Максим Александрович - ведущий инспектор отдела фотофиксации.

Объект обследования:

земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:5148 общей площадью 1400 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 50:04:0070310, по адресу: Российская Федерация, Московская область, муниципальный округ Дмитровский, поселок опытного хоз-ва "Ермолино".
Категория земель – земли населенных пунктов. **Вид разрешенного использования** – для индивидуального жилищного строительства.

Обследование проводилось без участия заявителя, без применения измерительных приборов, в светлое время суток.

В ходе обследования установлено:

Подъезд и подход к участку: на момент осмотра, осуществляется с восточной стороны. Доступ свободный, не ограничен. **Капитальные строения:** отсутствуют. **Некапитальные строения:** отсутствуют. **Коммуникации:** визуально не обнаружены. **Благоустройство и организация участка:** участок представляет собой пустырь, покрытый древесно-кустарниковой растительностью, со спокойным рельефом. **Иное:** объекты (опоры ЛЭП, заборы и постройки) присутствующие на фотоматериалах, не расположены на обследуемом земельном участке.

Приложения к акту обследования:

№ 1 - фототаблица

№ 2 – фотографии

Подпись лица, проводившего обследование _____

М.А. Иванов

Акт обследования земельного участка № 2913 от 28 мая 2025 г. подтверждаю:

Начальник отдела фотофиксации _____

А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации



ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 1 к акту обследования земельного участка № 2913 от 28 мая 2025 г.
Место проведения обследования земельного участка: Российская Федерация, Московская область,
муниципальный округ Дмитровский, поселок опытного хоз-ва "Ермолино"

к фототаблице прилагаются фотографии в количестве 5 штук с места осмотра территории
земельного участка с кадастровым номером 50:04:0070310:5148 в кадастровом квартале
50:04:0070310



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____ М.А. Иванов

Начальник отдела фотофиксации _____ А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 2913 от 28 мая 2025 г.
Место проведения обследования земельного участка: Российская Федерация, Московская область,
муниципальный округ Дмитровский, поселок опытного хоз-ва "Ермолино"
Фотография №1 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0070310



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____

М.А. Иванов

Начальник отдела фотофиксации _____

А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 2913 от 28 мая 2025 г.
Место проведения обследования земельного участка: Российская Федерация, Московская область,
муниципальный округ Дмитровский, поселок опытного хоз-ва "Ермолино"
Фотография №2 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0070310



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____

М.А. Иванов

Начальник отдела фотофиксации _____

А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 2913 от 28 мая 2025 г.
Место проведения обследования земельного участка: Российская Федерация, Московская область,
муниципальный округ Дмитровский, поселок опытного хоз-ва "Ермолино"
Фотография №3 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0070310



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____

М.А. Иванов

Начальник отдела фотофиксации _____

А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 2913 от 28 мая 2025 г.
Место проведения обследования земельного участка: Российская Федерация, Московская область,
муниципальный округ Дмитровский, поселок опытного хоз-ва "Ермолино"
Фотография №4 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0070310



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____ М.А. Иванов

Начальник отдела фотофиксации _____ А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 2913 от 28 мая 2025 г.
Место проведения обследования земельного участка: Российская Федерация, Московская область,
муниципальный округ Дмитровский, поселок опытного хоз-ва "Ермолино"
Фотография №5 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0070310



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____

М.А. Иванов

Начальник отдела фотофиксации _____

А.С. Луговкин