

**АКТ № 5642 от 1 сентября 2026 г.
обследования земельного участка**

Московская область, Дмитровский район, с/п
Синьковское, с. Ведерницы, уч. 102
Место составления акта

1 сентября 2026 г.
10 часов 5 минут

Время составления акта

Заявитель: Бушин Алексей Владимирович

Акт составлен: Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом, потребительским рынком и рекламой» Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации.

Лицо, проводившее обследование:

Бетеева Оксана Казбековна – ведущий инспектор отдела фотофиксации.

Объект обследования:

земельный участок с кадастровым номером 50:04:0090208:31 общей площадью 1510 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 50:04:0090208, по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Синьковское, с. Ведерницы, уч. 102. **Категория земель** – Земли населенных пунктов. **Вид разрешенного использования** – Для индивидуального жилищного строительства.

Обследование проводилось без участия заявителя, без применения измерительных приборов, в светлое время суток.

В ходе обследования установлено:

Подъезд и подход к участку: с западной стороны свободный, неограниченный, посредством земель неразграниченной государственной собственности. **Капитальные строения:** отсутствуют. **Некапитальные строения:** отсутствуют. **Коммуникации:** при визуальном осмотре не обнаружены. **Благоустройство и организация участка:** пустырь, местами покрытый древесно-кустарниковой растительностью. **Иное:** здания, строения, сооружения, заборы(ограждения), грунтовая дорога, воздушные ЛЭП, опоры ЛЭП, представленные на фото- и видеоматериалах, расположены за границами обследуемого земельного участка.

Приложения к акту обследования:

№ 1 - фототаблица

№ 2 – фотографии

Подпись лица, проводившего обследование _____ **О.К. Бетеева**

Акт обследования земельного участка № 5642 от 1 сентября 2026 г. с фототаблицей внесен в базу данных:

Начальник отдела фотофиксации _____ **А.С. Луговкин**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление муниципальным имуществом, потребительским рынком и рекламой»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации



ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 1 к акту обследования земельного участка № 5642 от 1 сентября 2026 г.
Место проведения обследования земельного участка: Московская область, Дмитровский район,
с/п Синьковское, с. Ведерницы, уч. 102

к фототаблице прилагаются фотографии в количестве 4 штук с места осмотра территории
земельного участка с кадастровым номером 50:04:0090208:31 в кадастровом квартале
50:04:0090208



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____ О.К. Бетева

Начальник отдела фотофиксации _____ А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление муниципальным имуществом, потребительским рынком и рекламой»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 5642 от 1 сентября 2026 г.
Место проведения обследования земельного участка: Московская область, Дмитровский район,
с/п Синьковское, с. Ведерницы, уч. 102
Фотография №1 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0090208



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____ О.К. Бетеева

Начальник отдела фотофиксации _____ А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление муниципальным имуществом, потребительским рынком и рекламой»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 5642 от 1 сентября 2026 г.
Место проведения обследования земельного участка: Московская область, Дмитровский район,
с/п Синьковское, с. Ведерницы, уч. 102
Фотография №2 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0090208



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____ О.К. Бетеева

Начальник отдела фотофиксации _____ А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление муниципальным имуществом, потребительским рынком и рекламой»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 5642 от 1 сентября 2026 г.
Место проведения обследования земельного участка: Московская область, Дмитровский район,
с/п Синьковское, с. Ведерницы, уч. 102
Фотография №3 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0090208



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____ О.К. Бетеева

Начальник отдела фотофиксации _____ А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление муниципальным имуществом, потребительским рынком и рекламой»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 5642 от 1 сентября 2026 г.
Место проведения обследования земельного участка: Московская область, Дмитровский район,
с/п Синьковское, с. Ведерницы, уч. 102
Фотография №4 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0090208



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____ О.К. Бетева

Начальник отдела фотофиксации _____ А.С. Луговкин