

А К Т

технического состояния объекта культурного наследия
(отдельная постройка, здание и сооружение, мавзолей,
мемориальная квартира)

от 5 августа 2025 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Главного управления культурного наследия Московской области, именуемого в дальнейшем «Орган охраны объектов культурного наследия», в лице заместителя начальника Главного управления – начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Соловьева Александра Владиславовича с одной стороны, и представитель _____,

_____,
именуемого в дальнейшем «Собственник/Пользователь», в лице _____,

_____,
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нами произведен технический осмотр объекта культурного наследия (далее – Объект) –

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры,
где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны
находился госпиталь, 1914, 1933 гг.»

I. Общие сведения об Объекте

1. Регистрационный номер Объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Категория историко-культурного значения Объекта: выявленный.

3. Местонахождение (адрес) Объекта: Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск, улица Больничная, дом 5, корпус 1.

4. История, общее описание и иные сведения по Объекту: двухэтажное здание на территории больницы в Дедовске построено в 1914 году. До революции здесь располагался больничный корпус Дедовской хлопкопрядильной мануфактуры, в послевоенные годы – служба скорой помощи и корпус взрослой поликлиники.

В 1914 году фабрика постепенно наращивала свои мощности, а вокруг нее продолжалось строительство. Строительством больницы занимался Александр Панкратович Семилетов (принимал участие в строительстве Дедовской ткацко-прядильной фабрики и фабричного городка для рабочих). «Проектируемая система отопления больницы, – писал он в описании проекта, – водяная, обслуживается двумя водогрейными котлами большой емкости Корнваллийской системы, установленными в подвале. Топка котлов каменным углем или дровами. Температура каждого помещения может регулироваться независимо от смежных с ним».

Больница была устроена по последнему слову инженерной мысли того времени. Больница была рассчитана на 32 кровати. В прежнем деревянном здании больницы устроили родильный приют на 6 кроватей (из книги краеведа Сергея Мамаева «Дедовск. Век перемен»). В 1915 году в больнице некоторое время размещался госпиталь для солдат, раненых на полях сражений Первой мировой войны.

В 1931 году больница при Дедовке стала иметь уже районное значение, на фабрике организовали отдельный здравпункт. 1933 год ознаменовался в фабричном поселке постройкой новой поликлиники, а точнее значительным расширением прежней дореволюционной больницы. Ее оснастили новым рентгеновским кабинетом, оборудовали физиотерапевтический кабинет, специальную детскую амбулаторию, а также приемный покой по оказанию помощи на дому и в поликлинике в ночное время, значительно расширилась лаборатория, была организована женская консультация.

Во время Великой Отечественной войны в этом здании находился эвакуационный госпиталь, в котором проходили лечение советские солдаты, в том числе участники кровопролитного сражения на поле между городом Дедовском и селом Рождествено. Об этом свидетельствовала установленная в 1951-м году памятная доска, которая, по воспоминаниям старожилов, была утрачена в 1997 году.

Здание госпиталя расположено в западной части комплекса городской больницы, вблизи подъездной дороги. Больница представляет собой двухэтажное кирпичное здание П-образной формы, состоящее из двух объёмов с дворовыми пристройками и двухэтажным переходом в центре.

Двухэтажное кирпичное здание расположено на территории бывшей Дедовской бумагопрядильной мануфактуры с юго-восточной стороны и ориентировано на подъездную дорогу, к которой обращён главный (западный) фасад. Основной объём завершён вальмовой кровлей.

Внутренняя планировка обоих этажей одинаковая, коридорного типа. Широкий коридор, проходящий по центральной поперечной оси дома, объединяет расположенные по его сторонам комнаты. Лестницы устроены

двухмаршевые, деревянные в южной и центральной частях, лестница – бетонная устроена в северной части здания. В здании имеются два подвала, вход в которые устроен с дворовой части. В настоящее время имеется доступ только в один из подвалов здания, вход во второй заложен.

Памятник представляет собой пример гражданской застройки входящей в комплекс фабричного городка конца XIX века, выстроенного в стиле эклектики. С 1 августа 2024 года здание включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Московской области. Здание больницы входит в состав объекта «Ансамбль Дедовской ткацко-прядаильной фабрики и фабричный городок для рабочих». В настоящее время здание памятника не эксплуатируется и заброшено.

Задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия не выдавались. Проектная документация в Главное управление культурного наследия Московской области на согласование не поступала.

II. Техническое состояние Объекта

В результате осмотра Объекта установлено:

1. Общее состояние Объекта: неудовлетворительное, с аварийными участками (проломы в перекрытии). Архитектурный облик здания с изменениями. Внутри здания была сделана перепланировка.

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта:

а) общее состояние: архитектурно-художественное оформление и композиция фасадов искажены. Объемно-пространственная композиция здания сохранилась. Архитектурно-художественное оформление фасадов искажено, с наличием утрат и деформаций. На здание реставрационных работ и ремонтных не производилось. Физический износ здания составляет 65,5% по заключению инженерной экспертизы по основным конструктивным элементам, инженерным сетям и инженерному оборудованию, в соответствии с документами БТИ от 03.11.2003.

б) фундаменты: фундаменты не обследовались. При визуальном осмотре было установлено, что кладка стен переувлажнена, со следами биопоражений, вследствие отсутствия: гидроизоляции, отмостки, дренажной системы

и вертикальной планировки на участке. Для уточнения состояния фундаментов рекомендуется провести дополнительное инженерное обследование.

в) цоколи и отмостки около них: цоколь – кирпичный, с фрагментами оставшегося штукатурного слоя, неокрашенный. Кирпичная кладка цоколя со следами значительных утрат вдоль всех фасадов и вывалами кирпича по периметру стен. Нижняя часть кладки цоколя с утратами связующего раствора, со следами эрозией лицевой поверхности кирпича, загрязнениями, биологическими поражениями и увлажнениями. Растительность вплотную подходит к стенам здания.

Отмостка вдоль южного и северного фасадов выполнена в виде тротуарного асфальтового покрытия, с трещинами и участками с биопоражениями, не функциональна (нарушение уклона). В зазоре между цоколем и отмосткой видна растительность. Вдоль остальных фасадов отмостка отсутствует. Состояние цоколя и отмостки – неудовлетворительное.

г) стены (конструкции и отделка поверхности): кирпичные, из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаной растворе. Система перевязки кирпичной кладки – цепная, обработка шва валиком, размеры кирпича: 28х14х7,5см. Стены не оштукатурены и не окрашены, декор не выделен цветом. Декор выполнен из кирпича и тёсанного кирпича. Перемычки оконных проемов и проемов с входными дверями – прямые.

Видны значительные перекладки и докладки на стенах современным кирпичом. Поверхность стен с разрушением кирпичной кладки, утратой раствора, с вывалами отдельных участков кладки и отдельных кирпичей. Все наружные стены здания подвержены эрозии лицевой поверхности кирпичной кладки и выветриванию раствора. На стенах видны трещины. На фасадах здания обнаружены участки кирпичной кладки с биопоражениями. На нижней части стен по всему периметру здания видны следы намоканий, биологических поражений и отслоения лицевой поверхности кирпича. Лицевая поверхность кирпича со следами утрат и выветривания раствора. Состояние наружных стен – неудовлетворительное.

д) крыша (конструкции, кровельное покрытие, система водоотведения, чердачные окна и световые фонари, печные трубы, ограждения и иные элементы): крыша – вальмовая, четырёхскатная, на дворовых пристройках – трёхскатная, со слуховыми окнами на восточном скате под двухскатными крышами. Кровля выполнена из настила волнистых асбестоцементных листов (шифер), уложенного сверху кровли из оцинкованной стали с большой степенью износа и корродированной. Видны выносы металлической кровли, в зазорах обрешётки видны корродированные металлические листы.

Кровельное покрытие не герметично, видны следы протечек, имеется разгерметизация узлов примыкания на кровле.

Стропильная система – деревянная, наклонная: стропила, мауэрлат, лежни, подкосы и стойки выполнены из бревен. Сплошная обрешётка уложена на прогоны перпендикулярно коньку.

Конструкции крыши по – с видимыми прогибами. Визуальным осмотром обнаружены сильные протечки на верхнем перекрытии с замоканием стен. Видны нарушения целостности кровли, а также намокания конструктивных узлов и обрешётки. На кровле повсеместно видны следы намоканий и протечек. Мауэрлат и нижние части стропил – со следами намоканий и гнили.

Водосточные сливы и трубы отсутствуют. Водосток с кровли не организован. Печные трубы утрачены (видны остатки в подкровельном пространстве). Состояние крыши в целом – неудовлетворительное, с аварийными участками.

е) главы, шатры, их конструкция и покрытие: конструкцией не предусмотрены.

ж) наружные лестницы, крыльца, пандусы: перед восточным входом на северной пристройке имеется крыльцо спуска в подвал с устройством лестницы в семь ступеней из железобетонного монолитного марша. Облицовка крыльца выполнена из кирпича. Верх лестничного кирпичного парапета – с разрушениями и трещинами. Лестничный марш со структурными деформациями, со сколами и раскрошившимися верхними ступенями. Состояние лестницы – неудовлетворительное, с аварийными участками.

з) композиция и архитектурно-декоративное оформление фасадов (вертикальные и горизонтальные членения, оформление оконных и дверных проемов, скульптурные, живописные и иные декоративные элементы): стены здания – кирпичные, неоштукатуренные, частично были окрашены (северный фасад). Декор выполнен из кирпича и тёсанного кирпича. Архитектурно-декоративное оформление фасадов памятника выполнено в стилистики «эkleктики».

Объёмы здания выделены угловыми плоскими лопатками с верхним стилизованным геометрическим оформлением высотой в два этажа. Такие же лопатки членят северный фасад (на две неравные части) и западный фасад в северной части здания (на равные части). Протяжённые фасады и торцевые скомпонованы не симметрично. По горизонтали фасады членятся междуэтажным карнизом с поясом «поребрика», напоминающего «городок». Аналогичный пояс подчёркивает венчающий карниз. На западном (главном)

фасаде (в северной части здания) одно из прясел между лопатками выделено ступенчатым парапетом с датой постройки.

Окна – с прямыми перемычками, без наличников. Южный объём здания, включая фасады дворовых пристроек, – без декоративных элементов, кроме простого ступенчатого карниза (предположительно, выполненного в 1930-е годы). Южный фасад выделен по высоте лестничным объёмом. Центральный переход между северным и южным объёмами без декора и перевязки кирпичной кладки (предположительно, выполненного в 1930-е годы).

На поверхности лопаток видна эрозия кирпичной кладки и выветривание раствора. Утрачены кирпичи на карнизах и южном парапете. На северном фасаде декор междуэтажного карниза – с разрушениями. Кирпичные элементы декора – с утратами, трещинами, загрязнениями и воссозданными элементами, выполненными с нарушением стилистики (поребрик северного фасада). Состояние элементов декоративного убранства – неудовлетворительное.

и) мемориальные доски, информационные надписи и обозначения: Памятная доска установлена на северо-западном углу здания. Информационная надпись (обозначение) установленного образца на объекте отсутствует.

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта:

а) общее состояние: неудовлетворительное, с аварийными участками. Первоначальная объемно-планировочная структура здания изменена устройством новых перегородок. Из внутреннего оформления сохранились: лестница, филёнчатые полотна дверей с остеклением и наличниками, местами штукатурные карнизы. Полы фрагментарно сохранились первоначальные, в основном устроены новые. Необходимым инженерным оборудованием здание не обеспечено. Здание не эксплуатируется и заброшено. Доступный для обследования один из подвалов завален бытовым и строительным мусором.

б) перекрытия (плоские, сводчатые): перекрытия – деревянные (настилы по лагам и балкам, в т.ч. металлическим), подшитые дранкой. Перекрытия в южной части здания на первом этаже – плоские, деревянные, под дранкой и оштукатурены. Перекрытия в северной части здания на втором этаже – плоские, железобетонные с поперечными ригелями (1933 года) в помещениях и железобетонные – в коридорах. На перекрытиях видны следы намоканий и утрат штукатурного слоя, с оголённой дранкой.

Перекрытие коридора второго этажа – плоское, деревянное. Поверхность потолка оштукатурена по дранке и окрашена в белый цвет. На втором этаже,

на потолке коридора над лестницей в южной части здания, имеется значительная утрата штукатурного слоя с дранкой, намокание и обнажение прогнившего наката. На перекрытии второго этажа в северной части видны следы длительных протечек, разрушение штукатурных слоёв, вываливание отдельных участков штукатурки, биопоражения. В помещениях видны намокания по верхним частям стен.

Перекрытия над подвалом плоские, по металлическим балкам, в доступном для обследования помещении на балках видны следы коррозии. Состояние перекрытий – неудовлетворительное, с аварийными участками. Рекомендуются проведение дополнительного инженерно-технического обследования.

в) полы (конструкции и отделка поверхности): исторические полы сохранились частично в помещениях второго этажа (метлахская плитка с орнаментом). В помещениях полы – современные. Полы – деревянные, дощитые, покрытые линолеумом. В холлах уложена метлахская плитка. В сантехнических помещениях – керамическая плитка. На первом этаже в помещениях в западной части здания пол – с многочисленными провалами и гнилыми участками, замусорен. Поверхность полов в коридорах – неровная, с утратами и вскрытиями.

Состояние полов в осмотренной части здания – неудовлетворительное, с аварийными участками.

г) стены, перегородки (конструкции и отделка поверхности): капитальные стены – кирпичные, оштукатурены и окрашены. На штукатурном и окрасочном слоях виды шелушения, утраты и биопоражения.

Стены внутри здания (по наружному периметру первого этажа) со следами замачивания, образование грибка и плесени на внутренних поверхностях стен. В северной и южной частях коридора на первом и втором этажах, на поверхности внутренних стен, обнаружены следы намокания, биопоражения.

Внутренние перегородки – кирпичные и деревянные. Внутренняя отделка – штукатурка с окраской (по дранке). В западных помещениях на первом этаже на деревянных перегородках имеются поперечные и косые сквозные трещины. Перегородки в подвале – бетонные, имеют утраты. Состояние внутренних стен и перегородок – неудовлетворительное, с аварийными участками.

д) столбы, колонны и иные несущие опоры: отсутствуют.

е) дверные и оконные проемы (конструкции, отделка (откосы, порталы, наличники, подоконники), столярные заполнения, ставни, решетки и иные элементы): перемычки на окнах и дверях – прямые. Наружная дверь главного

входа на южном фасаде – деревянная с остеклением. Полотна двери – ветхие, рассохшиеся.

Остальные входные двери – современные, металлические, окрашены. На поверхности дверей наблюдаются утраты окрасочного слоя, коррозия на полотнах, а также в местах крепления дверей. Внутренние двери – деревянные; однопольные и двухпольные, филёнчатые, окрашенные, частью с верхним остеклением в холлах первого и второго этажей. Внутренние двери в помещениях – с профильными наличниками. Внутренние двери в коридоре в помещениях – современные, деревянные. Сохранились частично оконные и дверные скобяные изделия. Откосы оконных проемов оштукатурены и окрашены. Подоконники – деревянные-окрашенные.

Оконные заполнения – деревянные, двойные, двухстворчатые, многочастные. Окрасочный слой на деревянных заполнениях с утратами, частью шелушится. Рамы – рассохшиеся, с утратами. В оконных заполнениях утрачена часть остекления. Откосы оконных проемов оштукатурены и окрашены. Подоконники – деревянные-окрашенные.

Состояние дверных заполнений – удовлетворительное с неудовлетворительными участками. Состояние деревянных оконных заполнений – неудовлетворительное.

ж) внутренние лестницы: в южной части здания устроена внутренняя двухмаршевая, деревянная лестница на металлических тетивах на второй этаж. Лестница – с площадками, ступени лестницы – деревянные, обшиты линолеумом и истёрты. Ограждение лестницы – простое, металлическое и окрашено. На ограждении видны утраты и деформации. Перила – деревянные профильные, видны утраты. Обнаружены также мелкие утраты на проступях и подступенках. Часть ступеней сильно истерты. В северной части здания устроена внутренняя бетонная двухмаршевая лестница, ведущая на чердак. Ступени – со сколами и загрязнениями. Ограждение лестницы (1914 года) – металлическое на клёпках, окрашено. Деревянные перила – с утратами. Состояние внутренних лестниц – неудовлетворительное.

з) архитектурно-художественное оформление интерьеров (скульптурные и иные декоративные украшения конструкций стен и перекрытий, иконостасы и иные элементы): от убранства интерьеров сохранились: металлические кованые ограждения лестницы (1914 года), тянутые профильные потолочные карнизы, двухстворчатые и одностворчатые филёнчатые двери с остеклением.

и) элементы монументального искусства и декоративная живопись: отсутствуют.

к) обстановочный комплекс и предметы убранства интерьеров (мебель, осветительные приборы и иные элементы): исторических предметов прикладного искусства не сохранились. В части здания, доступной для осмотра, предметы интерьера отсутствуют.

л) инженерно-техническое оборудование (системы отопления, вентиляции, освещения, лифты и иное оборудование): здание не обеспечено инженерными системами.

4. Состояние территории Объекта (включая ограждения, малые архитектурные формы, зеленые насаждения и иные элементы благоустройства): здание расположено в западной территории городской больницы. Территория – с газонами, лавочками и освещением. Территория вокруг здания огорожена и частично охраняется. Общее состояние территории – удовлетворительное.

III. Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению Объекта, благоустройству его территории и установке
информационной надписи (обозначения)

1. В целях сохранения Объекта и создания нормальных условий для его использования «Собственник/Пользователь» обязан провести следующие работы:

№ п/п	Состав (перечень) видов работ	Сроки выполнения
1.	Разработать проектную документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в полном объеме.	2025-2028 гг.
2	Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия (консервационные (противоаварийные) работы).	2025-2027 гг.
3.	Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия (ремонтные, реставрационные работы и работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования).	2025-2030 гг.

4.	Выполнять работы по благоустройству территории, связанной с объектом культурного наследия (в границах сформированного земельного участка, с учетом проведения работ по сохранению объекта культурного наследия), включая сезонные.	2025-2030 гг.
----	--	---------------

2. Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению Объекта утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749.

3. Порядок проведения работ по сохранению Объекта определен положениями статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

4. Требования к содержанию и использованию Объекта и его территории установлены положениями статьи 47.3 Федерального закона.

5. Порядок установки информационных надписей и обозначений на Объект, содержание этих информационных надписей и обозначений, а также требования к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178.

6. Информационные надписи и обозначения на выявленные объекты культурного наследия не устанавливаются.

IV. Особые условия

1. Содержание и использование Объекта осуществляется «Собственником/Пользователем» с соблюдением условий охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и требований, установленных законодательством об объектах культурного наследия.

2. В целях определения мероприятий по обеспечению сохранности Объекта один раз в пять лет выполняется обследование и фотофиксация его состояния.

3. В случае, когда в результате проведения работ по сохранению или других причин значительно изменилось техническое состояние Объекта, настоящий акт технического состояния подлежит переоформлению.

4. После завершения полного комплекса работ, указанных в разделе III настоящего акта технического состояния, «Собственник/Пользователь» в целях переоформления акта технического состояния, вправе самостоятельно произвести фотофиксацию всех элементов Объекта по образцу настоящего акта технического состояния (самоконтроль) и направить заявление в произвольной форме о переоформлении акта технического состояния с материалами фотофиксации в адрес «Органа охраны объектов культурного наследия», при этом «Орган охраны объектов культурного наследия» вправе провести технический осмотр Объекта.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на 32 л.

Представитель «Органа охраны объектов культурного наследия»:

Заместитель начальника Главного управления –
начальник Управления государственной охраны
объектов культурного наследия

ГУКН Московской области

А.В. Соловьев

М.П. (подпись)

Представитель «Собственника»:

(должность)

М.П. (подпись)

(ФИО)

Обследование технического состояния объекта культурного наследия проведено с участием специалиста: заместителя начальника архитектурно-инспекционного отдела ГАУ МО «Московская областная дирекция по использованию недвижимых памятников» Е. М. Орловой.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



1. Южный фасад здания. Вид с юго-востока.



2. Восточный фасад южного крыла здания.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



3. Восточный фасад здания.



4. Вид на здание с северо-востока.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



5. Северный фасад южного крыла. Вид со двора.



6. Центральная часть восточного фасада.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



7. Северный фасад центральной пристройки.



8. Южный фасад северной пристройки.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



9. Вид на здание с северо-востока.



10. Восточный фасад северной пристройки.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



11. Северный фасад дворовой пристройки.



12. Южный фасад восточной пристройки.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



13. Восточный фасад. Фрагмент дворовой части.



14. Восточный фасад северного крыла.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



15. Северный фасад. Вид северо-востока.



16. Памятная доска на западном фасаде.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



17. Угловая часть западного фасада.



18. Западный фасад. Северная часть.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



19. Западный фасад. Фрагмент с датой постройки.



20. Западный фасад. Северная часть.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



21. Западный фасад. Центральная часть.



22. Западный фасад. Южная часть.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



23. Южный фасад. Вид с юго-запада.



24. Интерьер. Южная лестница на первом этаже.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



25. Интерьер. Южная лестница на первом этаже.



26. Интерьер. Южная лестница. Лестничный марш.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



27. Интерьер. Южная лестница. Лестничный марш и площадка второго этажа.



20. Интерьер. Помещение холла на первом этаже. Вид с севера.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



29. Интерьер. Помещение холла на первом этаже. Вид с юга.



30. Интерьер. Западное помещение на первом этаже. Поперечные сквозные трещины.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



31. Интерьер. Западное помещение на первом этаже. Поперечные сквозные трещины.



32. Интерьер. Западное помещение на первом этаже. Поперечные сквозные трещины.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



33. Интерьер. Западное помещение на первом этаже. Провалы в полу.



34. Интерьер. Коридор на первом этаже.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



35. Интерьер. Западная лестница на первом этаже.



36. Интерьер. Коридор на первом этаже. Обвалы штукатурки.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



37. Интерьер. Западное помещение на первом этаже.



38. Интерьер. Северный коридор на первом этаже.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



39. Интерьер. Западное помещение на первом этаже (северная часть).



40. Интерьер. Холл на втором этаже. Вид с севера.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



41. Интерьер. Холл на втором этаже. Вид с юга.



42. Интерьер. Западное помещение на втором этаже.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



43. Интерьер. Западное помещение на втором этаже.



44. Интерьер. Восточное помещение на втором этаже.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



45. Интерьер. Восточное помещение на втором этаже в южном крыле.



46. Интерьер. Двери в холле на втором этаже.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



47. Интерьер. Помещение на втором этаже в центральной восточной пристройке.



48. Интерьер. Западное помещение на втором этаже в северной части здания.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



49. Интерьер. Коридор на втором этаже в северной части здания.



50. Интерьер. Коридор на втором этаже в центральной части здания.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



51. Интерьер. Помещение на втором этаже в северной части здания.



52. Интерьер. Перекрытие в помещении на втором этаже в северной части здания.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



53. Интерьер. Коридор на втором этаже в северной части здания.



54. Интерьер. Пол на втором этаже в северном помещении из метлахской плитки.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



55. Интерьер. Северная лестница на первом этаже.



56. Интерьер. Северная лестница на чердак.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



57. Интерьер. Подкровельное пространство. Стропильная система.



58. Интерьер. Подкровельное пространство. Обрешётка.

Фото Орловой Е.М., 16.05.2025 г.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



59. Заложенный вход в один из подвалов здания.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



60. Восточный фасад северной пристройки. Вход в подвал.

«Больница Дедовской бумагопрядильной мануфактуры, где в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны находился госпиталь, 1914, 1933 гг.».
(Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск,
улица Больничная, дом 5, корпус 1)



61. Фрагмент интерьера подвала под северной пристройкой.