

АКТ осмотра  
земельного участка

По адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Луховицы, деревня Берхино, было проведено выездное обследование в отношении земельного участка площадью 1516 кв.м, с кадастровым номером 50:35:0040102:1138.

Лицо, проводившее обследование: Дорофеева С.А. - главный специалист Отдела муниципального земельного контроля Управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального округа Луховицы Московской области.

В ходе визуального обследования земельного участка установлено: в границах испрашиваемого земельного участка произрастает древесно-кустарниковая растительность.

Земельный участок имеет свободный неограниченный проезд посредством земель неразграниченной государственной собственности.

Железные столбы, заборы, ОКСы, отображенные на фотоматериалах, находятся за границами земельного участка.

На земельном участке отсутствуют: видимые инженерные коммуникации, здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства.

В отношении данного земельного участка отсутствуют препятствия для выставления на торги.  
Фото таблица:



Подпись лица, проводившего проверку: \_\_\_\_\_

/ С.А. Дорофеева