

**АКТ № 5063 от 1 сентября 2025 г.
обследования земельного участка**

Московская область, м.о. Дмитровский, с
Борисово

1 сентября 2025 г.
12 часов 00 минут

Место составления акта

Время составления акта

Заявитель: ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Акт составлен: Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации.

Лицо, проводившее обследование:

Разоренова Виктория Николаевна - ведущий инспектор отдела фотофиксации.

Объект обследования:

земельный участок с кадастровым номером 50:04:0010203:525 общей площадью 10341 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 50:04:0010203, по адресу: Московская область, м.о. Дмитровский, с Борисово. **Категория земель** – земли населенных пунктов. **Вид разрешенного использования** – административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

Обследование проводилось без участия заявителя, без применения измерительных приборов, в светлое время суток.

В ходе обследования установлено:

Подъезд и подход к участку: с северо-восточной стороны. доступ через пустырь свободный неограниченный. **Капитальные строения:** отсутствуют. **Некапитальные строения:** отсутствуют. **Коммуникации:** участок пересекает воздушная ЛЭП, расположена опора ЛЭП (фото 2). **Благоустройство и организация участка:** территория не огорожена, точные границы на местности не установлены, пустырь; имеется поросль деревьев и кустарник, навалы строительного мусора, проходит накатанная дорога. **Иное:** присутствующие на фотоматериалах кабельные столбики, иные ЛЭП расположены за пределами обследуемого участка.

Приложения к акту обследования:

№ 1 - фототаблица

№ 2 – фотографии

Подпись лица, проводившего обследование _____  _____ **В.Н. Разоренова**

Акт обследования земельного участка № 5063 от 1 сентября 2025 г. подтверждаю:


Начальник отдела фотофиксации _____  _____ **А.С. Луговкин**


МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 1 к акту обследования земельного участка № 5063 от 1 сентября 2025 г.
Место проведения обследования земельного участка: Московская область, м.о. Дмитровский, с
Борисово

к фототаблице прилагаются фотографии в количестве 3 штук с места осмотра территории
земельного участка с кадастровым номером 50:04:0010203:525 в кадастровом квартале
50:04:0010203



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____  _____ В.Н. Разоренова

Начальник отдела фотофиксации _____  _____ А.С. Луговкин

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации**

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 5063 от 1 сентября 2025 г.
Место проведения обследования земельного участка: Московская область, м.о. Дмитровский, с
Борисово

Фотография №1 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0010203



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____ *Разоренова* _____ В.Н. Разоренова

Начальник отдела фотофиксации _____ *Луговкин* _____ А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 5063 от 1 сентября 2025 г.
Место проведения обследования земельного участка: Московская область, м.о. Дмитровский, с
Борисово

Фотография №2 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0010203



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____ *Разоренова* _____ В.Н. Разоренова

Начальник отдела фотофиксации _____ *Луговкин* _____ А.С. Луговкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
Дмитровского муниципального округа - отдел фотофиксации

ФОТОТАБЛИЦА

приложение № 2 к акту обследования земельного участка № 5063 от 1 сентября 2025 г.
Место проведения обследования земельного участка: Московская область, м.о. Дмитровский, с
Борисово

Фотография №3 к фототаблице с места осмотра территории земельного участка в кадастровом
квартале 50:04:0010203



Ведущий инспектор отдела фотофиксации _____  _____ В.Н. Разоронова

Начальник отдела фотофиксации _____  _____ А.С. Луговкин